

thermo scientific

Nicolet RaptIR

Микроскоп FTIR



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

269-3517 02

Редакция А

Июль 2023

ThermoFisher
SCIENTIFIC

Содержание

1. Введение	5
1.1 Назначение	6
1.2 Отказ от ответственности	7
1.3 Используемые обозначения	8
1.4 Информация о гарантии	9
1.5 Предупреждающие знаки на микроскопе	11
2. Общие сведения	12
2.1 Функции и элементы управления	13
2.2 Соединения и порты	16
2.3 Опциональный джойстик	17
2.4 Опциональный тринокулярный окуляр	18
2.5 Использование ПО OMNIC Paradigm	19
3. Эксплуатация	23
3.1 Подготовьте микроскоп	24
3.2 Анализировать пробы	27
3.3 Измерения НПВО	36
3.4 Определение местоположения, освещение и маскировка пробы	39
3.5 Проверка показателей эффективности работы микроскопа	46
3.6 Использование поляризатора	49
3.7 Использование объектива со скользящим углом (приобретается дополнительно)	53
3.8 Дифференциальный интерференционный контраст (приобретается дополнительно)	55
4. Техническое обслуживание	57
4.1 Очистите микроскоп	58
4.2 Обслуживание сосуда Дьюара для жидкого азота	59
5. Поиск и устранение неисправностей	61

6. Контактная информация	65
--------------------------------	----

© Авторское право 2023. Thermo Fisher Scientific Inc. Все права защищены.

Microsoft, Windows и Excel являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и (или) других странах. Teflon является зарегистрированной торговой маркой компании Chemours в США и (или) других странах. Все остальные торговые марки являются собственностью компании Thermo Fisher Scientific Inc. и ее дочерних компаний.

Для получения технической поддержки посетите сайт www.thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific Inc. предоставляет настоящий документ своим клиентам при приобретении продукции для использования в процессе ее эксплуатации. Настоящий документ защищен авторским правом, любое воспроизведение этого документа, полностью или частично, запрещено, кроме случаев наличия письменного разрешения Thermo Fisher Scientific Inc.

Содержание этого документа может быть изменено без предварительного уведомления. Вся техническая информация, представленная в этом документе, предназначена только для справочных целей. Приведенные в данном документе конфигурации и технические характеристики заменяют собой всю информацию, ранее полученную покупателем.

Thermo Fisher Scientific Inc. не дает гарантий того, что настоящий документ является полным, точным или не содержит ошибок, и не будет нести какой-либо ответственности за возможные ошибки, упущения, убытки или ущерб, которые могут возникнуть в связи с применением данного документа, даже при точном использовании информации, содержащейся в документе.

Настоящий документ не является частью какого-либо договора купли-продажи между компанией Thermo Fisher Scientific Inc. и покупателем. Этот документ ни в коем случае не должен регулировать или изменять какие бы то ни было положения и условия продажи, каковы бы ни были положения и условия следует рассматривать как преобладающие в случае какого-либо расхождения в двух документах.

Только для использования в научно-исследовательских целях. Этот прибор или приспособление не является медицинским изделием и не предназначен для профилактики, диагностики, терапии или лечения болезни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не допускайте взрыва или воспламенения.

Этот прибор или приспособление не предназначены для использования во взрывоопасной атмосфере.

1. Введение

1.1 Назначение

Thermo Scientific Nicolet RaptIR FTIR Microscope – это микроскоп с Фурье-преобразованием (FTIR), разработанный для использования в контролируемой лабораторной среде и предназначенный для использования со спектрометрами серии Nicolet.

С помощью микроскопа RaptIR можно быстро найти целевой объект, получить визуальные изображения с высоким разрешением и сгенерировать данные в ИК области спектра с высоким пространственным разрешением для анализа.

Программное обеспечение OMNIC Paradigm содержит полный набор аналитических инструментов, настраиваемые рабочие процессы для автоматизации рутинных задач и удобные инструменты для анализа микрочастиц, а также анализа областей, точек и линий.

С помощью микроскопа RaptIR можно исследовать толстые (до 4 см) и тяжелые (до 5 кг) пробы, а благодаря нескольким объективам и автоматизированной револьверной головке микроскоп поддерживает различные варианты просмотра проб и сбора данных в ИК области спектра.

1.2 Отказ от ответственности

Запрещается использовать микроскоп не по назначению, описание которого содержится в настоящем руководстве пользователя.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Перед использованием микроскопа прочтите информацию о месте установки и технике безопасности для вашей системы.

1.3 Используемые обозначения

Для указания мер предосторожности и другой важной информации используется следующий формат:

ОПАСНОСТЬ



Избегайте источников опасности. Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к причинению серьезного вреда здоровью или смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Избегайте источников опасности. Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению серьезного вреда здоровью или смерти.

ВНИМАНИЕ!



Избегайте источников опасности. Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению вреда здоровью легкой или средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Выполняйте инструкции с этой наклейки, чтобы избежать повреждения оборудования системы или потери данных.

Примечание Содержит полезную дополнительную информацию.

1.4 Информация о гарантии

Thermo Fisher Scientific гарантирует, что все реализуемые нами изделия не имеют дефектов изготовления и качества материалов и соответствуют техническим характеристикам, определенным в пользовательской документации на изделие. Если в течение гарантийного срока изделие выйдет из строя, мыотремонтируем или заменим его бесплатно. Если, по нашему мнению, ремонт или замена невозможны, вы вправе вернуть изделие, и мы вернем вам деньги.

Настоящая гарантия заменяет все прочие гарантии, явные или подразумеваемые, включая подразумеваемые гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, а также любые другие обязательства или ответственность со стороны компании Thermo Fisher Scientific, будь то на основании договора или гарантии, в силу допущенной халатности и прочего. Компания Thermo Fisher Scientific не несет ответственности за любые косвенные, случайные и условные убытки.

1.4.1 Гарантийный срок

Гарантийный срок на систему составляет 12 месяцев в США и Канаде. Гарантийный срок начинается с даты установки или через 30 дней с даты выставления счета, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантийный срок на системы, продаваемые за пределами США и Канады, составляет 12 месяцев с даты установки или 14 месяцев с даты отгрузки, в зависимости от того, что наступит раньше.

1.4.2 Ограничение гарантии

Гарантия аннулируется в случае неправильного использования, порчи, доработки, эксплуатации в неподходящих физических или рабочих условиях, ненадлежащего обслуживания или повреждения изделия, за которые мы не несем ответственности.

Гарантия на расходные материалы не распространяется.

Мы не гарантируем бесперебойную или безошибочную работу изделия. Мы предоставляем некоторые изделия, которые не производятся компанией Thermo Fisher Scientific, на условиях «как есть». Производители или поставщики, не относящиеся к компании Thermo Fisher Scientific, могут предоставлять собственные гарантии. Отдельная гарантия на программное обеспечение предоставляется вместе с пользовательской документацией на программное обеспечение.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание попадания влаги оптические компоненты внутри упаковки запечатаны в пластиковый пакет. Перед открытием пакета необходимо дать прибору адаптироваться к температуре окружающей среды в течение 24 часов. Если открыть пакет раньше, возможна конденсация влаги на оптических элементах, что приводит к неустраняемым повреждениям.


1. Введение

Ваша гарантия не распространяется на:

- повреждения из-за неправильных способов перемещения;
- отсутствующие или поврежденные детали, если упаковочные коробки будут распакованы до того, как наш инженер по обслуживанию приступит к установке системы;
- повреждение в результате удаления герметичного пластикового пакета до того, как температура прибора достигнет значения комнатной температуры.

1.5 Предупреждающие знаки на микроскопе

На корпусе вашего микроскопа присутствуют различные предупреждающие знаки. Прочтите все предупреждения во избежание повреждений, опасности или травм.



2. Общие сведения

2.1 Функции и элементы управления

Рис. 2-1: Основные характеристики микроскопа



A	Тринокулярный видеоокуляр	Опциональный тринокулярный окуляр обеспечивает визуальное изображение и видеоизображение в программном обеспечении OMNIC Paradigm. Монокулярный окуляр (не показан) обеспечивает только видеосъемку.
B	Вращающаяся револьверная головка с объективами	Револьверная головка поддерживает 1 ИК-объектив и 1 визуальный объектив. Обычно используется 15-кратный ИК-объектив и 4-кратный визуальный объектив. Микроскоп также поддерживает дополнительные GAO-объективы и 40-кратные визуальные объективы.
C	Столик с электроприводом	Столик обеспечивает рабочее расстояние 40 мм для образцов весом до 5 кг. Управление столиком осуществляется посредством программного обеспечения OMNIC Paradigm или с помощью опционального джойстика. Никогда не пытайтесь перемещать столик вручную.

D	Диафрагма проходящего света	Используйте диафрагму поля зрения для регулировки размера освещенного поля зрения. Она открывается и закрывается концентрически. Как правило, диафрагма полностью открыта, так что она находится вне полного поля зрения. В случае неровной поверхности образца вам может быть проще сфокусироваться на краях лепестков диафрагмы, чтобы найти наилучший фокус.
E	Индикатор питания и кнопка	Нажмите для включения или выключения микроскопа. Синий индикатор питания мигает во время включения микроскопа и непрерывно горит, когда микроскоп готов к работе.
F	Диафрагма проходящего света	Используйте диафрагму поля зрения для регулировки размера освещенного поля зрения. Она открывается и закрывается концентрически по отношению к перекрестию. Как правило, диафрагма полностью открыта, так что она находится вне полного поля зрения. В случае неровной поверхности образца вам может быть легче сфокусироваться на интересующей вас области, если вы сначала частично закроете диафрагму и сфокусируетесь на краях лепестков диафрагмы.
G	Сосуд Дьюара для жидкого азота, 1 литр	Сосуд Дьюара вмещает 1 литр жидкого азота. После охлаждения детектор остается холодным в течение примерно 18 часов.

Рис. 2-2: Столик крупным планом




A	Датчик НПВО	Датчик НПВО определяет, установлена ли вставная насадка НПВО.
B	Индикатор выравнивания предметного стекла с пробойми	Совместите красные индикаторные точки на столике и предметном стекле с пробой.

2. Общие сведения

C	Ориентация управляющего столика	Используется для поворачивания столика во время установки. Не регулируйте после установки.
D	Вставная насадка НПВО	Опциональная вставная насадка НПВО используется для НПВО-измерений.

2.2 Соединения и порты



A Подключение USB 3.0 к порту USB 3.0 компьютера

B Подключение к дополнительному джойстику

C Подключение к порту дополнительных сигналов на спектрометре

D Подключение к порту дополнительных принадлежностей на спектрометре

E Подключение к кабелю питания

2.3 Опциональный джойстик

Вы можете использовать опциональный джойстик для управления положением столика и подсветкой пробы. Управление столиком и подсветкой также можно осуществлять с помощью программного обеспечения.


Для подключения джойстика подключите кабель передачи данных к порту «Joystick» (Джойстик) на задней панели микроскопа.



A	Управление подсветкой проходящим светом	Поверните, чтобы вручную уменьшить или увеличить яркость подсветки проходящим светом.
B	Управление подсветкой отраженным светом	Поверните, чтобы вручную уменьшить или увеличить яркость подсветки отраженным светом.
C	Джойстик для управления столиком	<p>Переведите джойстик вперед, назад, влево или вправо для перемещения столика в плоскости пробы.</p> <p>Поверните, чтобы переместить столик вверх или вниз.</p>
D	Регулирование скорости	Регулирование скорости столика для точного, медленного или быстрого перемещения.

2.4 Опциональный тринокулярный окуляр

Ваш микроскоп может быть оборудован либо монокулярным окуляром только с камерой, либо тринокулярным окуляром с камерой и визуальными окулярами.



A	Визуальные окуляры	Регулируемые окуляры для изучения пробы. Лучше всего использовать с опциональным джойстиком.
B	Трехпозиционное устройство выбора способа просмотра	Контролирует световой путь для окуляров. <ul style="list-style-type: none"> • Внутри: только окуляр, без камеры • Посередине: окуляр и камера • Снаружи: только камера, без окуляров
C	Камера	Управление USB-камерой осуществляется с помощью программного обеспечения OMNIC Paradigm.

2.5 Использование ПО OMNIC Paradigm

Включите микроскоп и произведите анализ проб с помощью программного обеспечения OMNIC Paradigm – оптимизированного программного обеспечения Thermo Scientific для анализа материалов. Удобный для пользователя экран панели управления помогает просматривать состояние прибора и последние результаты работы, обрабатывать спектры, осуществлять многокомпонентный поиск и создавать новые библиотеки. Разработанное с учетом пожеланий руководителей лабораторий и преподавателей естественных наук, это программное обеспечение помогает автоматизировать рабочие процессы с помощью интуитивно понятного инструмента создания рабочих процессов с перетаскиванием. Работайте удаленно и сотрудничайте с коллегами по всему миру, загружая данные OMNIC Paradigm в облако с помощью приложения Thermo Scientific OMNIC Anywhere.


2.5.1 Интерфейс

При проведении исследований в области микроскопии вы будете работать в основном с панелью управления и представлениями сеансов.

Панель управления

Иницируйте новый сеанс, редактируйте настройки измерений, просматривайте результаты последних измерений, отчеты и сеансы, а также следите за рабочими процессами на панели управления.

Рис. 2-1: Панель управления с инструментами для микроскопии




A	Панель инструментов	Панель инструментов содержит кнопки для функций и инструментов, которые вы будете использовать довольно часто, и предназначена для переключения между представлениями панели управления, отображения и спектра.
B	Start Session (Начать сеанс)	После загрузки пробы и выбора места снимка мозаики нажмите кнопку Start Session (Начать сеанс), чтобы переключиться на представление сеанса и автоматически собрать мозаичное изображение пробы. Выберите Autofocus before capture (Автофокус перед съемкой) для наилучшей автоматической настройки фокуса пробы.
C	Eject Stage (Выдвинуть столик)	Не обязательно выдвигать столик. При извлечении столика он опускается и перемещается вперед, чтобы у вас было больше места для загрузки пробы. После загрузки пробы нажмите кнопку Start Session (Начать сеанс), чтобы вернуть столик в исходное положение или переместить его вручную.
D	Measurements (Измерения), Sessions (Сеансы) и Reports (Отчеты)	Отображает результаты измерений, сеансы и отчеты. Выберите категорию из списка для переключения представления.
E	Workflows (Рабочие процессы) и Packages (Пакеты)	Отображает рабочие процессы аттестации и проверки характеристик, а также ваши пользовательские рабочие процессы. Подробнее о создании и использовании рабочих процессов см. в руководствах и справочниках по программному обеспечению OMNIC Paradigm.
F	Settings (Настройки)	Создание, выбор, сохранение или удаление коллекций настроек.
G	More (Больше)	Нажмите More (Больше), чтобы развернуть любой из основных разделов панели управления и просмотреть дополнительные настройки или подробные сведения.
H	Коллекции настроек	Наиболее часто используемые настройки показаны здесь, на панели New Measurement (Новое измерение). Нажмите More (Больше) для просмотра дополнительных расширенных настроек, включая настройки для измерений фона.
I	Предварительный просмотр	Предварительный просмотр выбранного результата измерения, отображения или отчета.
J	Предварительный просмотр рабочего процесса или пакета	Предварительный просмотр выбранного рабочего процесса или пакета. Заблокированные рабочие процессы отображают логотип вместо предварительного просмотра рабочего процесса.

Представление сеанса микроскопии

Проанализируйте свою пробу, используя представление сеанса микроскопии. Здесь вы можете просматривать свои пробы, определять области исследования для анализа и измерять данные пробы.

Рис. 2-2: Представление сеанса микроскопии в программном обеспечении OMNIC Paradigm



A	Панель инструментов	Просмотрите дополнительные настройки микроскопа и откройте поле зрения камеры прямой передачи, произведите съемку новой мозаики, измерьте спектр или вернитесь к панели управления.
B	Поле зрения камеры	Откройте поле зрения камеры для просмотра визуального изображения пробы в реальном времени. Используйте инструменты просмотра для настройки подсветки, фокуса и диафрагмы, а также для быстрого создания мозаичного снимка, смены объективов или просмотра сигнала интерферограммы в реальном времени. Используйте стрелки вокруг изображения в реальном времени для перемещения столика без джойстика.
C	Представление мозаики	Отображает мозаичное изображение и является основным рабочим пространством, где вы определяете фоновую точку и области для анализа.

D	Динамическая панель инструментов	<p>Инструменты анализа и навигации для взаимодействия с мозаичным изображением.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Курсор: выбор областей, точек и спектров • Панорама: используется для перемещения просматриваемой части мозаики • Мозаика: используется для указания области для мозаики с большим увеличением • Инструменты анализа <ul style="list-style-type: none"> • Фоновая точка: выбор точки, в которой будет измеряться фоновый спектр • Область: отрисовка области для анализа • Точка: выбор точки для измерения спектра • Линия: измерение линейного отображения • Гранулометрический анализ: отрисовка области для гранулометрического анализа (этот инструмент доступен только когда на панели управления выбрано Particle Analysis (Гранулометрический анализ)) • Линейка: используется для измерения объектов в мозаичном представлении • Столик: щелкните по точке на мозаике, чтобы переместить столик в это положение • Очередь областей: просмотр всех областей и точек, которые в настоящее время выбраны для анализа (это те позиции, которые будут измерены при нажатии кнопки Sample (Проба))
E	Панель анализа	<p>Просматривайте свои мозаики, фоновые спектры, профили и историю на панели анализа.</p>
F	Представление мозаики сверху	<p>Вид мозаики с высокого уровня. Когда вы увеличиваете масштаб, представление сверху показывает, какую часть мозаики вы просматриваете. Можно использовать представление сверху для перемещения по всей мозаике.</p>

3. Эксплуатация

3.1 Подготовьте микроскоп

Чтобы начать анализ, охладите детектор микроскопа (при его наличии), включите систему и запустите программное обеспечение OMNIC Paradigm.

3.1.1 Включение компьютера

Перед включением микроскопа запустите компьютер и дождитесь появления экрана входа в Windows. Если вы включите микроскоп еще до запуска компьютера, программное обеспечение OMNIC Paradigm может не установить связь с микроскопом или камерой.

- Если это произошло, перезапустите микроскоп.
- Если проблема остается, выключите компьютер и микроскоп. Запустите компьютер и дождитесь появления экрана входа. Затем включите микроскоп.

3.1.2 Включение микроскопа и спектрометра

Включите спектрометр. Инструкции см. в руководстве пользователя спектрометра.

Чтобы включить микроскоп, нажмите кнопку питания на передней панели. Синий индикатор мигает во время инициализации и непрерывно горит, когда микроскоп готов к работе.



3.1.3 Запустите программное обеспечение OMNIC Paradigm

Используйте программное обеспечение OMNIC Paradigm для управления микроскопом и проведения анализа проб.

При первом запуске программного обеспечения и включении микроскопа программное обеспечение проверяет пределы перемещения столика. Это требуется для того, чтобы можно было убедиться, что все работает правильно.


❖ Порядок запуска программного обеспечения OMNIC Paradigm и подключения к микроскопу

1. Запустите программное обеспечение OMNIC Paradigm.
2. Если программное обеспечение уже подключено к микроскопу, в окне состояния прибора отображается Nicolet iS50 RaptIR и зеленая галочка.

Рис. 3-1: Зеленая галочка в ПО OMNIC Paradigm



3. Если программное обеспечение еще не подключено к прибору, подключите его на этом этапе.
 - a. Перейдите в меню **Configure > Connectivity** (Конфигурировать > Настройка подключения) и выберите спектрометр. Нажмите **Connect** (Подключить).



- b. Для переключения в режим микроскопического исследования перейдите в меню **Configure > Sample Location > RaptIR** (Конфигурировать > Расположение пробы > RaptIR). На панели управления отобразятся инструменты микроскопии. Чтобы переключиться обратно на инструменты спектроскопии, перейдите обратно на использование другой приставки или другого модуля для расположения пробы на вашем основном спектрометре.

3.1.4 Охладите детектор

В вашем микроскопе используется детектор с охлаждением жидким азотом. Перед использованием микроскопа обязательно проверяйте наличие достаточного количества жидкого азота в сосуде Дьюара.

Сосуд Дьюара вмещает 1 литр жидкого азота. При охлаждении в соответствии со следующей процедурой детектор должен оставаться холодным в течение примерно 18 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте обморожений.



Жидкий азот обладает чрезвычайно низкой температурой и поэтому очень опасен.

- Используйте защитную одежду и очки и соблюдайте типовые правила техники безопасности в лаборатории во избежание причинения вреда здоровью.
- Наливать жидкий азот следует медленно. Если наливать его слишком быстро, азот может разбрызгаться.

♦ Порядок заполнения сосуда Дьюара для жидкого азота

1. Откройте крышку сосуда Дьюара и удалите пластиковую пробку из сосуда.
2. Вставьте воронку в сосуд Дьюара детектора и медленно залейте жидкий азот в воронку. (Небольшое количество жидкого азота обычно выливается из воронки. Это не приведет к повреждению вашего прибора). Выполните процедуру заполнения и слива жидкого азота полностью два или три раза. Дождитесь, пока не исчезнет шлейф пара, и повторяйте действия до тех пор, пока сосуд Дьюара не заполнится. Продолжайте медленно заполнять воронку, пока не будет израсходован 1 л жидкого азота, или пока азот не начнет пузыриться под воронкой. После этого прекратите заполнение.
3. Удалите воронку.
4. Дождитесь, пока не исчезнет шлейф пара, и затем подождите еще 5 минут, чтобы прокладка оттаяла, прежде чем закрыть крышку сосуда Дьюара.
5. Подождите 20 минут, затем повторите процедуру и убедитесь, что сосуд Дьюара заполнен.

3.2 Анализировать пробы

Используйте программное обеспечение OMNIC Paradigm для управления микроскопом и проведения анализа проб. Как правило, анализ пробы выполняется следующим образом:

- Подготовьте и загрузите пробу.
- Получите визуальное изображение поверхности пробы. Такое изображение называется мозаикой.
- Соберите данные фонового спектра.
- Проанализируйте пробу.

С помощью программного обеспечения OMNIC Paradigm вы можете либо настроить и использовать микроскоп с функциями автоматизации, которые помогут вам подсветить пробу и навести на нее фокус, снять мозаику и определить местоположение точки фона, либо вы можете запустить микроскоп вручную, без автоматизации, и визуально осмотреть пробу перед получением визуальных изображений или данных.

В любом случае сначала нужно загрузить пробу.


3.2.1 Загрузите пробу

Извлеките столик для обеспечения большего доступа для размещения пробы. Если ваша пробы небольшая и легко помещается на место, вы можете разместить пробу без извлечения столика.

◆ Порядок установки пробы:

1. В программном обеспечении нажмите **Eject Stage** (Выдвинуть столик). При извлечении столика он опускается и перемещается наружу, чтобы вам было легче загружать пробу.
2. Вставьте предметное стекло для пробы. Столик подходит к универсальному держателю проб. Используйте красные индикаторы для правильной ориентации держателя пробы.

Рис. 3-1: Установка пробы



После установки пробы можно запускать сеанс и собирать мозаику.

Если вы извлекли столик, он автоматически вернется в исходное положение после запуска сеанса. Столик может оставаться в извлеченном положении до самого запуска сеанса.


3.2.2 Внесите необходимые настройки для измерений

После установки пробы на место проверьте настройки измерений на панели управления. Наиболее часто используемые настройки отображаются в верхней части, а дополнительные, расширенные настройки можно просмотреть, нажав кнопку More (Больше).

Более подробную информацию о каждой из настроек измерений см. в руководстве пользователя программного обеспечения OMNIC Paradigm.

- Чтобы сделать сеанс микроскопии проще с помощью функций автоматизации, выберите тип мозаики в списке Mosaic Capture (Снимок мозаики) и нажмите пункт Autofocus before capture (Автофокус перед съемкой). Если вы используете держатель проб RaptIR, в настройках фона выберите пункт **Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder** (Использовать фиксированную точку отсчета на держателе проб RaptIR).
- Чтобы запустить сеанс вручную, снимите флажок с пункта Autofocus before capture (Автофокус перед съемкой) и выберите Custom Mosaic (Настраиваемая мозаика) в списке съемки мозаики.

Рис. 3-2: Настройки снимка мозаики



Примечание Выберите **Particle Analysis** (Гранулометрический анализ) для анализа групп мелких частиц. При выборе этого параметра инструменты гранулометрического анализа будут присутствовать в представлении сеанса. Отмените выбор гранулометрического анализа, чтобы вместо этого анализировать области, линии и отдельные точки отбора проб.

Примечание Если вы используете 40-кратный объектив с ручной установкой фокусного расстояния, убедитесь, что фокусирующее кольцо установлено в положение 0. Неправильно расположенное фокусирующее кольцо может помешать автофокусировке.

3.2.3 Просмотр параметров настройки фона

Перед началом сеанса просмотрите настройки накоплений спектра сравнения.

BACKGROUND

☐ Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder

☒ Match sample scans

☐ Set background scans

16

☒ Measure background before each region

☐ Measure background once for entire sample

Таблица 3-1: Параметры настройки фона для микроскопии

Настройка	Описание
Использовать фиксированную точку отсчета на держателе проб RaptIR	<p>Держатель проб RaptIR имеет встроенные точки отсчета для анализа пропускания и отражения. Выберите эту опцию, чтобы автоматически переместить столик в точку отсчета после захвата начальной мозаики.</p> <p>Данная опция недоступна, если вы выбрали пункт Custom Mosaic (Настраиваемая мозаика) в списке снимка мозаики.</p> <p>Подробную информацию см. в Измерение фонового спектра.</p>
Совместить сканы проб	Если выбрана данная настройка, количество сканов для накоплений спектра сравнения совпадает с количеством сканов, используемых для измерения пробы.
Задать сканы фона	Выберите, чтобы использовать разное количество сканов для фона и пробы.
Измерять фон перед каждой областью	<p>Если выбрана эта настройка, программное обеспечение будет измерять новый фон перед каждой новой областью пробы. Например, если у вас есть три области площади при измерении пробы, то во время выбора этой опции программное обеспечение устанавливает новый фон перед каждой областью.</p> <p>Обратите внимание, что набор точек, в которых используются одинаковые настройки измерений, считается одиночной областью.</p>
Измерять фон один раз для всей пробы	Если выбрана эта опция, новый фон устанавливается только при изменении настроек измерения. Например, при выборе данной опции, если выполняется измерение трех площадей в одном сборе проб и во всех них используются одинаковые настройки измерения, будет установлен только один фон.

3.2.4 Съёмка мозаики

После установки пробы на место произведите съёмку мозаики. Мозаика — это визуальное изображение поверхности вашей пробы. Камера снимает серию небольших изображений высокого разрешения и «сшивает» их в единую мозаику для получения большого изображения поверхности пробы, которое можно использовать для анализа. Мозаика является своего рода рабочим пространством для вашего анализа, где вы можете исследовать интересующие вас области и указать области и точки для сбора данных в ИК области спектра.

В целом, при проведении анализа пробы вы получите мозаичное изображение с малым увеличением с помощью 4-кратного объектива. При необходимости отрегулируете настройки, а затем, если требуется, снимите мозаичное изображение с большим увеличением на меньшей площади с помощью 15-кратного или 30-кратного объектива. После съёмки мозаики укажите области или выберите частицы и приступайте к измерению данных.

Для захвата мозаики необходимо просмотреть настройки сбора данных, выбрать место для съёмки и нажать кнопку Start Session (Начать сеанс).

◆ Порядок съёмки мозаики

1. На панели управления выберите **Autofocus before capture** (Автофокус перед съёмкой) и проверьте настройки сеанса. При выборе этого параметра программное обеспечение автоматически освещает пробу и фокусируется на ней. Отмените параметр выбора, чтобы вместо этого навести фокус вручную.
2. Выберите местоположение из списка **Mosaic Capture** (Снимок мозаики). Программа получает указание о том, где найти вашу пробу и где снять мозаику. Чтобы запустить сеанс без автоматического сбора мозаики, выберите **Custom Mosaic** (Настраиваемая мозаика).
3. Выберите **Start Session** (Начать сеанс).

Столик перемещает пробу в нужное положение и наводит на него фокус, а программное обеспечение собирает мозаику с малым увеличением и устанавливает объектив с большим увеличением. Если вы выбрали пункт **Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder** (Использовать фиксированную точку отсчета на держателе проб RaptIR), программа делает снимок с высоким увеличением, а столик автоматически перемещается к фиксированной точке для измерения фона.

Если выбрать пункт Custom Mosaic (Настраиваемая мозаика) в списке снимка мозаики, программа переключится в режим представления сеанса без снимка мозаики.

3.2.5 Измерение фонового спектра

Перед тем как приступить к сбору данных пробы, измерьте фоновый спектр.

Держатель проб RaptIR имеет встроенные точки отсчета, которые можно использовать для измерения фона. Если вы выбрали пункт **Use the fixed reference location on the RaptIR sample holder** (Использовать фиксированную точку отсчета на держателе проб RaptIR), столик автоматически перемещается к фиксированной точке и делает снимок мозаики. После этого вы можете поместить точки как обычно.

Рис. 3-3: Держатель проб



A Точка отсчета для анализа в отраженном свете

B Точка отсчета для анализа в проходящем свете

◆ Порядок измерения фонового спектра



1. На динамической панели инструментов выберите инструмент **Background** (Фон). 
2. Щелкните по мозаике в том месте, где необходимо измерить фон. В панели спектров отображается однолучевой спектр в реальном времени. Используйте этот спектр, чтобы определить, необходимо ли использовать эту точку для измерения фона. Вновь щелкните по мозаике, чтобы переместить фоновую точку.
3. Если вы удовлетворены точкой фона, нажмите кнопку **Accept Background** (Подтвердить фон). Это возможность выбрать лучшее местоположение фона перед измерением данных.
4. Нажмите **Measure Background** (Измерение фона). Осуществляется сбор данных фонового спектра. По завершении данные добавляются на вкладку Background (Фон) вкладки Spectra (Спектры).

Рис. 3-4: Фон мозаики



Если вы измеряете несколько областей в течение определенного периода времени, периодически повторяйте измерение фона. В целом, перед измерением пробы всегда следует провести еще одно измерение фона.


3.2.6 Анализ областей, линий и точек



Создайте химическое изображение области поверхности пробы, указав одну или несколько областей для анализа. Можно также измерить пробу в отдельных точках с помощью инструмента Point (Точка) или произвести измерения по линии с помощью инструмента Line (Линия). Можно измерять области, линии и точки вместе.

Измерение областей, точек и линий требует предварительной съемки мозаики и измерения фона.

♦ Порядок анализа областей, линий и точек

- 1. См. [Съемка мозаики](#).
- 2. См. [Измерение фонового спектра](#).
- 3. Укажите области, линии и точки для анализа. В один анализ можно добавить несколько областей и точек.

Порядок проведения анализа	Выберите этот инструмент	Выполните следующие действия
Области		<ul style="list-style-type: none">1. Выберите инструмент Area (Область).2. Нажмите и перетащите инструмент на мозаику, чтобы очертить область.

Линии (недоступно при использовании поляризатора во время сбора данных в ИК области спектра)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите инструмент Line (Линия). 2. Нажмите и перетащите инструмент, чтобы нарисовать линию.
Точки		<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите инструмент Point (Точка). 2. Нажмите для добавления точки.

Используйте инструмент курсора для выделения или удаления областей, линий и точек.

4. По завершении добавления областей и точек нажмите кнопку **Sample** (Проба).
5. Перейдите в раздел очереди области, чтобы просмотреть и уточнить детали для всех областей, линий и точек в вашем измерении. Вы также можете выбрать измерение фона, которое будет связано с каждой областью.

По завершении измерения просмотрите результаты на новой вкладке.

Подробнее об анализе и предоставлении результатов см. в [Следующие действия](#).


3.2.7 Гранулометрический анализ

Используйте инструменты гранулометрического анализа для обнаружения, определения характеристик и идентификации частиц.

◆ Порядок проведения гранулометрического анализа

1. Подготовьте пробу.
2. На панели управления выберите **Analyze particles** (Анализировать частицы).


Рис. 3-5: Флажок функции Analyze particles (Анализировать частицы)



3. [Съемка мозаики](#).
4. В режиме представления сеанса просмотрите мозаику и внесите необходимые изменения в фокус и подсветку. При необходимости произведите съемку мозаики с большим увеличением.

5. [Измерение фонового спектра.](#)
6. Гранулометрический анализ.
 - a. Выберите инструмент Particle Analysis (Гранулометрический анализ) нажмите и перетащите его, чтобы нарисовать прямоугольник на мозаике. Это будет исследуемой областью, в которой программное обеспечение будет обнаруживать частицы. После того как вы зададите область, откроется панель Particle Analysis (Гранулометрический анализ).

Рис. 3-6: Настройка гранулометрического анализа в программном обеспечении OMNIC Paradigm



- b. Уточните параметры выбора с помощью опций и инструментов выбора. Выберите **Recalculate** (Пересчитать) после обновления настроек для обновления частиц.

Подробное объяснение инструментов и настроек гранулометрического анализа см. в руководствах и справочниках OMNIC Paradigm.
- c. Если вы удовлетворены параметром выбора, нажмите кнопку **Accept** (Принять). При этом сохраняются настройки выбора, но данные еще не измеряются.
 - d. Нажмите **Sample** (Проба).
9. По завершении измерения просмотрите результаты на новой вкладке. Подробнее об анализе и представлении результатов см. в [Следующие действия](#).

3.2.8 Следующие действия

- Применение профилей для визуализации свойств данных выборки
- Применение обработки к выбранным спектрам

3. Эксплуатация

- Создание отчетов или экспорт данных
- Дальнейшее исследование спектров в представлении Spectra (Спектры).

3.3 Измерения НПВО

С помощью опциональной вставной насадки для нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО (ATR)) можно анализировать микроскопические материалы с сильным поглощением инфракрасного излучения или трудно поддающиеся подготовке микроскопические материалы, зачастую практически без подготовки пробы. К таким материалам, например, относятся: полимеры, покрытия, резина, бумага с покрытием и биологические материалы.

Сферы применения НПВО-микроскопии:

- анализ поверхности пробы;
- анализ материалов с высокой степенью поглощения и поверхностей толстых проб;
- анализ поверхностных покрытий;
- анализ дефектов поверхности, включений или деградации.

3.3.1 Установка вставной насадки НПВО

Вставная насадка НПВО устанавливается на 15-кратный объектив и имеет два положения:

- Сдвиньте наполовину / до сквозного отверстия первой точки останова. Используйте в режиме камеры для просмотра пробы.
- Сдвиньте до конца до второй точки фиксации для НПВО.

Датчик на микроскопе определяет, когда насадка НПВО установлена, и программное обеспечение предлагает установить или снять ее по мере необходимости.


3.3.2 Измерение с использованием НПВО

Чтобы использовать кристаллическую насадку НПВО для измерений, необходимо установить насадку, подготовить настройки измерений и измерить пробу.

❖ Порядок измерения с использованием НПВО

1. Выберите **ATR** (НПВО) в списке Analyze Using (Использование анализа) на панели управления.

Рис. 3-1: Использование анализа: НПВО




2. Съемка мозаики.

После съемки мозаики можно измерить фон с установленным кристаллом и измерить пробу с помощью инструментов области или точки, как и при стандартном измерении в отраженном свете. В целом, заданных по умолчанию настроек ATR Contact (Контакт НПВО) достаточно. Тем не менее, если вы хотите просмотреть или изменить настройки контакта, откройте представление ATR Contact (Контакт НПВО) перед измерением фона или пробы.

3. Дополнительно: просмотрите и отредактируйте настройки ATR Contact (Контакт НПВО).
 - а. В представлении сеанса нажмите **ATR Contact** (Контакт НПВО) для просмотра настроек НПВО.

Рис. 3-2: Контакт НПВО



Настройка	Описание
Target pressure (Целевое давление)	Это целевое давление, которое будет применяться во время измерения. Щелкните и перетащите ползунок или введите точное значение.
Release distance (Дистанция разблокирования)	Вертикальное расстояние, на которое перемещается столик после отпускания контакта НПВО. Большее расстояние обеспечивает больший зазор, но приводит к тому, что измерение НПВО занимает больше времени, так как в каждой точке столик будет двигаться дальше.
Contact (Контакт)	Нажмите для проверки контакта.
Release (Разблокировать)	Нажмите для размыкания контакта.

4. [Анализ областей, линий и точек](#) или [Гранулометрический анализ](#). Программное обеспечение предложит вам вставить или удалить кристаллическую насадку НПВО по мере необходимости.

3.4 Определение местоположения, освещение и маскировка пробы

Чтобы вручную оптимизировать мозаичное изображение и данные в ИК области спектра, используйте поле зрения камеры для нахождения области исследования, наведения фокуса на пробу, настройки подсветки и изменения диафрагмы.

3.4.1 Переместите столик и поместите пробу в фокус

Самый простой способ сфокусироваться на пробе – выбрать примерное место исследования в списке снимка мозаики и выбрать параметр Autofocus before capture (Автофокус перед съемкой). Если выбраны эти параметры, то после инициирования сеанса столик автоматически переместится в нужное место, обеспечит фокусировку на пробе и съемку мозаики.

Если необходимо переместиться в другое место и навести фокус на новую область, можно переместить столик и навести фокус на пробу с помощью программного обеспечения или опционального джойстика.

Передвиньте столик посредством программного обеспечения OMNIC Paradigm или с помощью опционального джойстика. Никогда не пытайтесь перемещать столик вручную.

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


В представлении сеанса откройте поле зрения камеры для просмотра пробы.

- **Чтобы переместить столик по горизонтали**, откройте поле зрения камеры, а затем – инструменты столика.

Нажмите на стрелки сбоку, над и под изображением пробы, чтобы переместить столик. Измените скорость перемещения, чтобы изменить расстояние, на которое будет перемещаться столик при каждом щелчке.


Дважды щелкните внутри изображения видео в реальном масштабе времени, чтобы отцентрировать столик на этой позиции.

Рис. 3-1: Инструменты столика для поля зрения камеры



- Чтобы переместить столик вверх и вниз, откройте окно Camera View (Поле зрения камеры), а затем – настройки фокуса. Нажмите стрелки влево и вправо для перемещения столика вверх или вниз.

Рис. 3-2: Фокус камеры



Автофокус

Для автоматической фокусировки пробы нажмите Autofocus (Автофокус). Программное обеспечение перемещает столик вверх и вниз для наведения оптимального фокуса. Автофокусировка лучше всего функционирует в областях с высокой степенью зрительного контраста. Автофокусировка может быть затруднена при работе с некоторыми пробами с низкой контрастностью и пробами с несколькими фокальными плоскостями.

Советы по автофокусировке

- Отрегулируйте подсветку для оптимального просмотра. Если освещенность слишком высокая или слишком низкая, для автофокусировки может не хватить контрастности для правильной фокусировки.
- Если вы используете 40-кратный объектив с ручной установкой фокусного расстояния, убедитесь, что фокусирующее кольцо установлено в положение 0. Неправильно расположенное фокусирующее кольцо может помешать автофокусировке.

С ДЖОЙСТИКОМ

Можно перемещать столик по горизонтали или вертикали с помощью джойстика, а с помощью регулятора скорости перемещения это можно делать быстро или аккуратно. Используйте поле зрения камеры или опциональные окуляры для оценки положения.

- **Для перемещения столика по горизонтали** нажимайте на джойстик или тяните джойстик вперед, назад, влево и вправо.
- **Для перемещения столика вверх или вниз** поверните джойстик по часовой стрелке, чтобы переместить столик вверх, или против часовой стрелки, чтобы переместить столик вниз.

Используйте селектор скорости для изменения скорости перемещения.


3.4.2 Подсветка пробы

Можно контролировать количество света, попадающего на пробу, с помощью программного обеспечения или опционального джойстика. Используйте регуляторы подсветки отражением для настройки света сверху пробы и регуляторы подсветки пропусканием для настройки света снизу пробы.

С помощью программного обеспечения

Для управления подсветкой в программе откройте Camera View (Поле зрения камеры). Выберите **Transmission** (Проходящий свет) или **Reflection** (Отраженный свет) и перетащите ползунок на нужную настройку подсветки. Также можно ввести точное значение.

Рис. 3-1: Поле зрения камеры (подсветка)



Автоподсветка

Нажмите Autoilluminate (Автоподсветка), чтобы программное обеспечение автоматически оптимизировало подсветку пробы.

С опциональным джойстиком

Опциональный джойстик имеет две ручки управления для настройки подсветки пропусканием и отражением. Используйте поле зрения камеры или опциональные окуляры для просмотра подсветки пробы. Вращайте ручки для управления светом.

3.4.3 Установка диафрагмы

Регулируемая апертура определяет область, в которой ИК-луч взаимодействует с пробой. Это гарантирует, что энергия инфракрасного излучения поражает только область исследования, а не соседний материал пробы, и гарантирует, что небольшое количество дифрагированного излучения, проходящего по краю области исследования, не достигнет детектора.


При проведении гранулометрического анализа программное обеспечение находит набор идеальных апертур для всех частиц, затем использует эти апертуры во время измерения пробы.

Установите апертуру вручную в области Advanced settings (Расширенные настройки) на панели управления или в окне Camera view (Поле зрения камеры).

◆ Для регулировки размера, формы и поворота диафрагмы

1. Откройте поле зрения камеры и выберите настройки апертуры.

Рис. 3-1: Поле зрения камеры (настройки апертуры)



2. Используйте ползунки или введите точное значение для настройки высоты, ширины и поворота апертуры.

Примечание Чтобы визуализировать диафрагму, отрегулируйте подсветку так, чтобы можно было видеть ярко-синий прямоугольник света, проходящий через диафрагму.

3.5 Проверка показателей эффективности работы микроскопа

Убедитесь в правильности функционирования микроскопа, запустив рабочие процессы проверки характеристик и проверив статус системы.

3.5.1 Рабочие процессы проверки характеристик и аттестации

Проверьте эффективность работы микроскопа, запустив рабочие процессы аттестации или проверки характеристик (PV). В этих рабочих процессах используется установленную стандартную пробу для проверки эффективности работы прибора. Каждое испытание соответствует различным нормативным стандартам.

В рабочих процессах проверки характеристик (PV) и аттестации используется планшет из полистирола разных стандартов для проверки эффективности работы микроскопа.

Таблица 3-1: Описания рабочих процессов аттестации и проверки характеристик

Тест	Описание
Nicolet RaptIR - Factory Qualification (Nicolet RaptIR - заводская аттестация)	Проведение рекомендованных заводом-изготовителем испытаний и всех аттестационных испытаний.
Nicolet RaptIR - Factory ATR Qualification (Nicolet RaptIR - заводская аттестация ATR)	Проведение рекомендованных заводом-изготовителем испытаний и всех аттестационных испытаний с использованием вспомогательного оборудования НПВО.
Nicolet RaptIR - PV Test (Nicolet RaptIR - проверка PV)	Измерение исходных характеристик RaptIR на основе рекомендованных заводом-изготовителем испытаний.
Nicolet RaptIR - PV ATR Test (Nicolet RaptIR - проверка PV ATR)	Измерение исходных характеристик RaptIR на основе рекомендованных заводом-изготовителем испытаний с использованием НПВО.
Nicolet RaptIR - PHEUR Qualification (Nicolet RaptIR - аттестация ЕФ)	Проведение аттестационных испытаний RaptIR в соответствии с требованиями Европейской фармакопеи.
Nicolet RaptIR - PHEUR ATR Qualification (Nicolet RaptIR - аттестация ЕФ ATR)	Проведение аттестационных испытаний вспомогательного оборудования НПВО на RaptIR в соответствии с требованиями Европейской фармакопеи.
Nicolet RaptIR - USP Qualification (Nicolet RaptIR - аттестация ФСША)	Проведение аттестационных испытаний RaptIR в соответствии с требованиями фармакопеи США.
Nicolet RaptIR - JP Qualification (Nicolet RaptIR - аттестация ЯФ)	Проведение аттестационных испытаний RaptIR в соответствии с требованиями Японской фармакопеи.

Тест	Описание
Nicolet RaptIR - CP Qualification (Nicolet RaptIR - аттестация ФКНР)	Проведение аттестационных испытаний RaptIR в соответствии с требованиями Китайской фармакопеи.

❖ Для выполнения рабочих процессов аттестации или проверки характеристик

1. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему процессу и выберите **Выполнить**.
2. Следуйте подсказкам на экране.

По завершении рабочего процесса итоговые отчеты добавляются в панель Reports (Отчеты) на панели управления, после чего их можно вывести на печать.

3.5.2 Статус системы

Значок статуса системы отображает информацию о вашем приборе и службах программного обеспечения.






Таблица 3-2: Значки статуса системы

Значок	Значок с установленным пакетом Security Suite	Описание
		Система подключена, и все службы работают исправно. Вы готовы к измерению и сохранению данных. Щелкните по значку статуса системы для просмотра подробной информации о системе.
		<p>Желтый значок означает, что в приборе могла возникнуть проблема, например:</p> <ul style="list-style-type: none"> • детектор нагрелся; • прибор не осуществляет сканирование; • прибор не подключен. <p>Щелкните значок статуса системы, чтобы ознакомиться с более подробной информацией о проблеме. Также визуально осмотрите прибор и соединение.</p>

Значок	Значок с установленным пакетом Security Suite	Описание
		<p>Возникла проблема с одной или несколькими программными службами. Для ознакомления с более подробной информацией щелкните значок статуса системы. Если служба не запускается автоматически через несколько минут, перезагрузите компьютер.</p>

Если не удастся устранить ошибки статуса системы, обратитесь в службу поддержки.

3.6 Использование поляризатора

Микроскопы с опцией поляризатора включают отдельные поляризаторы для видимого и инфракрасного света.

Для каждого источника света микроскоп включает два поляризационных фильтра – поляризатор и анализатор.

- **Поляризатор:** расположен между источником света и пробой.
- **Анализатор:** расположен между пробой и камерой или окулярами и детектором.

При использовании поляризатора можно вставить либо только поляризатор (для плоскополяризованного света), либо поляризатор и анализатор (для кросс-поляризованного света). Поляризатор и анализатор могут вращаться одновременно или независимо друг от друга.

3.6.1 Использование поляризатора и анализатора

Чтобы использовать поляризаторы, начните с просмотра пробы в режиме поля зрения камеры. Здесь вы можете использовать поляризатор видимого света и предварительно просмотреть настройки поляризатора для данных спектра. Поляризатор нельзя использовать во время гранулометрического анализа или при измерении линий. Его можно применять для измерения площадей и точек.


◆ Использование поляризатора и анализатора в режиме поля зрения камеры

1. На панели управления выберите **Enable Polarizer acquisition** (Активировать сбор данных поляризатора).

При выборе этой опции области измеряются с использованием поляризатора. Если вы не меняете никаких настроек, используются настройки поляризатора и анализатора по умолчанию. Вы вправе передумать во время сеанса и включить или выключить поляризатор до начала сбора данных.

2. Начните обычный сеанс микроскопии.
3. В настройках микроскопии откройте режим поля зрения камеры и перейдите на вкладку поляризатора.

Рис. 3-1: Вкладка поляризатора в режиме поля зрения камеры



4. Выберите **Visual** (Визуальный), чтобы использовать поляризатор видимого света. Выберите **Spectral/IR** (Спектральный/ИК), чтобы применить ИК-поляризатор.
- Просмотрите изображение пробы в режиме поля зрения камеры, пока вы регулируете настройки поляризатора видимого света.
 - Для предварительного просмотра настроек ИК-поляризатора, активируйте режим просмотра спектров в реальном времени и просмотрите спектр.

Предварительный просмотр поляризованных изображений и данных в ИК области спектра в режиме поля зрения камеры

Таблица 1. Настройки поляризатора в режиме поля зрения камеры

Настройка	Описание
Visual (Визуальный)	Выбрать для активации оптического поляризатора.
Spectral/IR (Спектральный/ИК)	Выбрать для активации ИК-поляризатора.
Link dials (Связать шкалы)	Если выбран этот параметр, поляризатор и анализатор вращаются с одинаковой скоростью. Изменение угла одного из них приводит к изменению угла другого.
Polarizer angle (Угол поляризатора)	Установить угол поляризатора.
Analyzer angle (Угол анализатора)	Установить угол анализатора.


Настройка	Описание
No analyzer (Без анализатора)	При выборе этого параметра анализатор удаляется с траектории луча, и используется только поляризатор.

3.6.2 Сбор данных в ИК области спектра с помощью поляризатора

Измерение пробы с помощью поляризатора может выполняться двумя приведенными ниже способами.

- Измерение всей области с помощью поляризатора (и анализатора (необязательно)) под одним фиксированным углом.
- Автоматическое вращение анализатора во время измерения и сбор данных через заданный интервал, например, каждые 5 градусов поворота.

Рис. 3-2: Опции настройки поляризатора



◆ Сбор данных с помощью поляризатора и анализатора

1. Чтобы просмотреть настройки поляризатора, выберите настройку поляризатора среди настроек микроскопии на панели инструментов.
2. Выберите **Enable Polarizer acquisition** (Активировать сбор данных поляризатора).
3. Отредактируйте и просмотрите настройки поляризатора.
 - Чтобы использовать одиночный фиксированный угол, установите для параметра # of steps значение 1. Используется только начальная позиция анализатора.
 - Для поэтапного сбора:
 - a. установите угол поляризатора;
 - b. задайте начальный и конечный углы анализаторов;

- с. установите значение для параметра **# of steps** (Количество шагов) или **Degrees/step** (Градусов на шаг). Остальные настройки будут обновлены автоматически.

4. Определите одну область или несколько областей и измерьте пробу как обычно.

Фоновая точка автоматически измеряется под каждым углом анализатора, чтобы соответствовать пробе. При сборе проб каждая область измеряется под каждым заданным углом.

Рис. 3-3: Настройки сбора данных поляризатором

Настройка	Описание
Enable Polarizer acquisition (Активировать сбор данных поляризатора)	Выбрать, чтобы использовать поляризатор (и, при необходимости, анализатор) при сборе данных.
Starting position (Исходное положение)	Поляризатор: фиксированный угол поляризатора. Анализатор: начальный угол анализатора. Если для параметра # of steps (Количество шагов) установлено значение «1», то используется только этот угол.
No analyzer (Без анализатора)	Выберите, чтобы удалить анализатор с траектории луча и использовать только поляризатор.
Ending position (Конечное положение)	Анализатор: конечный угол анализатора. Degrees/step (Градусов на шаг): введите либо значение градусов на шаг, либо количество шагов. Остальные значения рассчитываются автоматически. # of steps (Количество шагов): введите либо значение градусов на шаг, либо количество шагов. Остальные значения рассчитываются автоматически.

3.6.3 Дальнейшее исследование поляризованных данных

Результаты сбора данных при помощи поляризатора отобразятся на вкладке анализа. При просмотре данных, собранных с помощью поляризатора, вы можете использовать ползунок угла, чтобы просмотреть изображение профиля под каждым углом, который использовался при сборе.

3.7 Использование объектива со скользящим углом (приобретается дополнительно)

Объектив со скользящим углом (GAO) — это устанавливаемая на заводе дополнительная принадлежность для микроскопа RaptIR+, позволяющая анализировать ультратонкие пленочные пробы на отражающих поверхностях. Принцип использования GAO-объективов схож с таковым для ИК-объективов, но все же немного отличается ввиду особенностей конструкции.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В силу меньшей глубины резкости GAO-объективов вам будет необходимо всегда наводить фокус на пробу вручную и никогда не использовать функцию **Autofocus** (Автофокус).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Объектив со скользящим углом очень узкий, поэтому зеркальная головка должна быть ближе к пробе, чем обычно. Эта особенность (малое расстояние до пробы) является нормой для такого объектива, но несет в себе риск поцарапать пробу при перемещении столика. Будьте осторожны во избежание контакта объектива с пробой во время сбора данных.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При работе с GAO-объективом не нужно использовать осветитель. В дополнительном освещении нет необходимости, и кабель осветителя может быть зажат объективом во время вращения.

◆ Сбор данных с помощью GAO-объектива

УВЕДОМЛЕНИЕ

Объектив со скользящим углом будет мешать установке съемного модуля НПВО. Для использования съемного модуля НПВО открутите GAO-объектив, однако верхнее выравнивающее кольцо GAO-модуля при этом должно остаться на месте, поскольку оно необходимо для правильного функционирования GAO-модуля. Чтобы снова использовать GAO-объектив, просто вкрутите его обратно в гнездо.

1. [Загрузите пробу](#). На панели управления установите для параметра **Analyze Using** (Использование анализа) значение **Reflection** (Отраженный свет).

GAO-объектив лучше всего использовать для анализа ультратонких покрытий на отражающих поверхностях, например на золотом зеркале.

2. [Внесите необходимые настройки для измерений](#).


Перед выбором **Start Session** (Начать сеанс) или переключением на режим микроскопического исследования начните сеанс как обычно, но пропустите этап автофокусировки для всех точек и выполните фокусировку вручную. Никогда не запускайте автофокусировку при использовании GAO-объектива.

3. [Съемка мозаики](#).

Начните сеанс как обычно. Выполните получение 4-кратной мозаики, а затем 15-кратной мозаики при необходимости.

4. На панели инструментов выберите **Change Objective** (Сменить объектив) для переключения на объектив со скользящим углом.
5. Скорректируйте фокус GAO-объектива. С помощью настроек в ПО или дополнительного джойстика выполните точную настройку высоты столика.
 - Откройте **Camera View** (Поле зрения камеры) и выберите вкладку Live Spectra (Спектр в реальном времени) в области View Tools (Инструменты просмотра).

Рис. 3-1: Спектр в реальном времени в окне поля зрения камеры



- Используйте ИК-сигнал для определения наведения фокуса на пробу.
6. [Измерение фонового спектра.](#)
 7. [Анализ областей, линий и точек.](#)

Выполните сбор данных пробы как обычно.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Будьте осторожны во избежание контакта объектива с пробой во время выполнения измерений. При выполнении измерения больших областей или особенно удаленных точек этот риск возрастает.

По завершении сеанса объектив автоматически переключится на 4-кратный объектив. Во избежание риска столкновения объектива с пробой во время вращения переместите столик вниз перед завершением сеанса.

3.8 Дифференциальный интерференционный контраст (приобретается дополнительно)

Ваш микроскоп может быть оснащен функцией дифференциальной интерференционной контрастной (DIC) визуализации.

DIC — это метод оптической визуализации, при котором используются призмы Волластона и скрещенные поляризаторы для усиления контраста и улучшения видимости при анализе в той или иной степени прозрачных проб, таких как пробы из слоистого материала, неокрашенные биологические пробы или некоторые полимеры.

Выполнение исследования в режиме DIC возможно только если ваш микроскоп был сконфигурирован для использования этой функции специалистом компании Thermo Fisher Scientific. Чтобы узнать подробнее об этом, [свяжитесь с нами](#).

Примечание Метод DIC можно использовать только в режиме проходящего света. Кроме того, оптические элементы DIC совместимы только с 15-кратным ИК визуальным объективом и конденсатором.

♦ Порядок анализа с применением метода DIC


1. Подсветите пробу и наведите на него фокус, затем выполните съемку 15-кратной мозаики. Дополнительные сведения см. в разделах [Переместите столик и поместите пробу в фокус](#) и [Съемка мозаики](#). Если отражение и изображение конденсатора правильно сфокусированы, в поле зрения появится яркий свет.

Примечание Вы можете использовать ручную диафрагму в нижней правой части микроскопа; когда конденсатор правильно сфокусирован, края диафрагмы будут отображаться четкими.

2. Выберите функцию поляризатора с правого края меню Camera View (Поле зрения камеры). Включите оптический поляризатор и убедитесь, что флажок **No Analyzer** (Без анализатора) в нижней части экрана не установлен (вам понадобится анализатор). Установите поляризатор на 90°, а анализатор на 180°.

Поле зрения камеры должно затемниться, указывая на то, что поляризаторы скрестились под углом 90°. Обязательно установите флажок **Link dials** (Связать шкалы), чтобы обеспечить их связанность. Подробнее см. в [Использование поляризатора](#).

Рис. 3-1: Настройки DIC для поляризатора в меню Camera View (Поле зрения камеры)



3. Аккуратно поместите первую призму Волластона в нижнее гнездо возле основания вашего прибора.


Для установки призмы может понадобиться приложить усилие. Она должна прочно сидеть в гнезде и быть вставлена до упора.

Рис. 3-2: Вставьте призму Волластона в гнездо у основания




4. Отвинтите винт с накатанной головкой на револьверной головке микроскопа. Благодаря этому насечки не будут мешать установке второй призмы Волластона. Вдвиньте призму в револьверную головку (углублением вверх) до упора, затем зафиксируйте призму, аккуратно затянув винт с накатанной головкой.

Рис. 3-3: Вставьте призму Волластона в гнездо на револьверной головке



5. При установке оптических элементов DIC в микроскоп изображение пробы станет затемненным. Чтобы это скорректировать, увеличьте интенсивность подсветки в программном обеспечении (рекомендуется установить значение 5).
6. Осторожно пальцами вращайте призмы Волластона для корректировки изображения пробы. Это приведет к видимым изменениям цвета, что обеспечит лучшую визуализацию пробы с трехмерным эффектом. Вы также можете записать мозаику или выполнить однокадровую съемку итогового изображения.

Рис. 3-4: Вращение призм Волластона



4. Техническое обслуживание

4.1 Очистите микроскоп

Если необходимо удалить пыль с зеркала, окна или оптического компонента, сдуйте ее с помощью пылесоса, который входит в комплект поставки микроскопа. Не используйте баллончик со сжатым воздухом или салфетку для удаления пыли во избежание повреждения прибора. Ни в коем случае не допускайте попадания жидкости на окно или оптический компонент.

4.2 Обслуживание сосуда Дьюара для жидкого азота

Сосуд Дьюара для детектора должен сохранять вакуумную изоляцию в течение нескольких лет. В случае нарушения герметизации изоляция потеряет эффективность, при этом могут возникнуть следующие признаки:


- жидкий азот выкипает гораздо быстрее, чем обычно;
- вода и атмосферные загрязнения, конденсирующиеся на стекле детектора, проявляются в спектрах в виде нежелательных пиков.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Проявление каких-либо из этих признаков в вашем приборе может указывать на утечку вакуума сосуда Дьюара детектора. Немедленно обратитесь к нам за помощью.

[Эта страница намеренно оставлена пустой]

5. Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Мера по устранению
<p>15-кратные мозаики не воспроизводятся в соответствии с 4-кратным изображением. Например, на рисунке ниже 15-кратное изображение не совмещено с 4-кратным изображением.</p> 	<p>Объектив не закреплен.</p>	<p>Объектив может иногда расшатываться. Обычно это происходит при установке и снятии насадки НПВО.</p> <p>Если объектив не закреплен, затяните его вручную. Паз для насадки НПВО должен быть обращен прямо вперед.</p> <p>Не затягивайте объектив слишком сильно и не используйте насадку НПВО в качестве рычага для затягивания объектива. Чрезмерное затягивание объектива приведет к его повреждению.</p> <p>Если объектив закреплен плотно, но вы все еще испытываете проблемы с выравниванием, обратитесь к сотруднику сервисной службы.</p>

Неисправность	Возможная причина	Мера по устранению
<p>Разделы интерфейса программного обеспечения не помещаются на экране.</p> 	<p>Настройки масштабирования вашего дисплея не совместимы с программным обеспечением.</p>	<p>Если части программного интерфейса не помещаются на экране, может потребоваться изменить масштаб экрана в настройках дисплея вашего устройства.</p> <p>Например, на некоторых мониторах инструменты камеры могут не помещаться на экране, если для масштабирования дисплея установлено значение выше 100 %.</p> <p>Для ознакомления с информацией об изменении настроек дисплея см. справочную информацию Windows.</p>
<p>Представление мозаики или поле зрения камеры полностью черные.</p>	<p>Камера не подключена.</p>	<p>Убедитесь, что кабель камеры подключен к револьверной головке микроскопа.</p> <p>Убедитесь, что USB-кабель микроскопа подключен к разъему USB 3.0.</p>
<p>Статус системы отображается в виде желтого или красного значка.</p>	<p>Может возникнуть проблема с прибором или программными службами.</p>	<p>См. Статус системы для ознакомления с дополнительной информацией.</p>

[Эта страница намеренно оставлена пустой]

6. Контактная информация

Для получения технической поддержки посетите сайт www.thermofisher.com

6.0.1 Заказ запасных частей

Чтобы заказать запасные части, [свяжитесь с нами](#).

Если вам необходимо отправить нам прибор или дополнительную принадлежность на ремонт, сначала позвоните или напишите нам для ознакомления с требованиями к доставке и прочими указаниями.

6.0.2 Дополнительная информация

С руководствами и учебными материалами по использованию вашего микроскопа или программного обеспечения OMNIC Paradigm можно ознакомиться в онлайн [базе знаний](#).

[Эта страница намеренно оставлена пустой]